

SC MUT TEST NDT SRL

Nr. ord. reg. Com: J40/14317/2004

CIF: 16738340

Sediul: Bucuresti, Sector 4

Str. Iriceanu Ion nr. 12

Capital social: 200 RON

Cod IBAN: RO80BRDE441SV34388424410

Banca :BRD Berceni

Cod IBAN: RO38 TREZ 7045 069X XX01 0873

Banca : Trezoreria Sector 4

SC ALGORITHM CONSTRUCTII SRL  
INTRARE Nr. 3358  
IESIRE  
Ziua: 20 Luna: 12 Anul: 2021

Seria: MNDT Nr.1393

Cumpărător: SC ALGORITHM  
CONSTRUCTII SRL

Nr.ord.reg.com./an: J40/14317/2004

CIF: RO 37714360

Sediul ( localitatea, str., nr.):

BUCURESTI

Bd. Basarabia, nr. 256, Cladirea

Judet/Sector 3

Cod IBAN: RO382681000022031718

Banca: GARANTIA BANKE

## FACTURĂ

Nr. facturii: 1393  
Data ( ziua,luna, anul): 17.09.2021  
Nr. aviz de însoțire a mărfii: -  
( dacă este cazul )

| Nr. Crt. | Denumirea produselor sau a serviciilor  | U.M. | Cantitatea | Prețul unitar - lei - | Valoarea - lei - |
|----------|---|------|------------|-----------------------|------------------|
| 0        | 1   | 2    | 3          | 4                     | 5 (3x4)          |
| 1        | Control ultrasonic suduri   | ml.  | 15,5       | 80                    | 1240             |
| 2        | Control cu pulberi magnetice suduri.<br>Reparații stalpi metalici:<br>Corp c1; Corp c3; Fatada est;<br>Fatada vest. | ml.  | 36         | 50                    | 1800             |

Sen  
ștan  
furni

ansp

-a efectuat in prezența noastră la

ora

Tipărit la Nobila Casa Paper Srl, Tel: 021/5699193, www.ncp.ro

VOLUMUL DE EXAMINARE : 100 %  Inainte de tratament termic  Dupa tratamentul termic

Examined percentage : 100 %  Before heat treatment  After heat treatment

EXAMINAREA SI INTERPRETAREA REZULTATELOR S-AU FĂCUT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE PRESCRIPTIEI  
Examination and interpretation of results performed according to

C150; SR EN ISO 17640; SR EN ISO 5817 clasa B.

REZULTATE : CONFORM  NECONFORM

Results Conforming Nonconforming

NOTE / Notes :

S-au verificat jontarile stalpilor metalici (profil UPN240)  
Anexa nr.47/1 din 02.08.2021 face parte din prezentul raport de examinare.

| NUME<br>Name           | Inspector CND/Inspector NDT | Nivel/Level | Nr.autorizatie/Certificate no.           |
|------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| SEMNĂTURA<br>Signature |                             |             | Nr.1270/09.12.2016<br>Nr.1271/09.12.2016 |
| DATA / Date            |                             |             |  |