

VANZATOR

Identificator 38175697
 Identificatorul TVA RO38175697
 S.C.RKU UNION SRL
 Nr. inregistrare J29/2734/2018
 Informatii juridice

Strada ELENA DOAMNA nr. 12

Oras PLOIESTI

Cod RO-PH

Regiune RO

Tara RO

Adr

Per

Telex

E-mail

.ro

RO eFactura

Nr. factura RKU2549
 Codul tipului 380
 Data emitere 2024-07-17
 Data scadenta 2024-07-18
 Moneda facturii RON
 Moneda contabilizare RON

CUMPARATOR

RO37714360
 Strada MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.266,
 CLADIRE C1

Oras SECTOR3

Cod RO-B

Regiune RO

Tara RO

Identificator RO37714360

Nr. inregistrare ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Adresa electronica J40/8651/2017

Persoana de contact

Telefon

E-mail

TOTAL NET VALOARE TOTALA fara TVA VALOARE TOTALA cu TVA TOTAL DEDUCERI TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE SUMA PLATITA VALOARE DE ROTUNJIRE

8100.00 8100.00 9639.00

TOTAL PLATA 9639.00

TOTAL 1539.00 RON

DETALIEREA TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 19
 Baza de calcul Valoare TVA Codul
 8100.00 1539.00 motivuluiMotivul scutirii

| Linia | Nume articol/Descriere articol | Tara provenienta | Pretul net al articolului | Moneda | Capacitate de baza facturata | UM | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--|------------------|---------------------------|--------|------------------------------|-----|----------|--------------|
| 1 | DIAGNOZA CILINDRII CONTRAGREUTATE SI CILINDRII DIRECTIE LA G | | 150.0000 | RON | 6.000 | H87 | 19 | 900.00 |
| 2 | MANOPERA | | 150.0000 | RON | 12.000 | H87 | 19 | 1800.00 |
| 3 | REPARATIE CILINDRI CONTRAGREUTATI | | 1650.0000 | RON | 2.000 | H87 | 19 | 3300.00 |
| 4 | REPARATIE CILINDRI TRANSMISIE | | 525.0000 | RON | 4.000 | H87 | 19 | 2100.00 |

Instrucțiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
 Nr. cont de plata RO31INGB0000999907188732
 Numele contului de plata ING BANK ROMANIA
 Nota: TVA la incasare